



- Soglie storiche dell'edificato:
- Edificazione ante 1863 (Cessato Catasto Lombardo Veneto)
  - Edificazione 1863-1936 (I.G.M.)
  - Edificazione 1936-1970 (Aerofotogrammetrico)
  - Edificazione successiva al 1970

- Elementi architettonici di pregio:
- A Archi
  - B Balconi e ballatoi di pregio
  - C Cancellate di pregio
  - P Portali lapidei
  - S Decorazioni lapidee
  - D Dipinti e decorazioni murali
  - L Loggiati, androni, portici
  - M Mantovana
  - PZ Pozzo
  - F Fontanelle
  - LAV Lavatoi

- LEGGENDA
- Perimetro nucleo di antica formazione
  - Edifici
  - Edifici con copertura piana
  - T Edifici con copertura a terrazzo
  - Tettoie
  - Edifici accessori
  - BOX Box
  - Resti di edificio
  - Logge e Porticati
  - Androni e sottopassi
  - Muri
  - Recinzioni
  - Muri di sostegno
  - Accessi
  - Accessi con copertura
  - Arco di accesso
  - F Fontanelle
  - LAV Lavatoi
  - Alberi
  - Monumento
  - Palo elettrico
  - P Parcheggi
  - Rampa di accesso
  - Altezze di gronda
  - Quote terra

Arch. S. Intronì  
 Arch. C. Carozzi  
 Ing. A. Geronzi  
 Dott.ssa A. Borghi  
 COORDINATORE  
 ELABORAZIONE TECNICA  
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 ESPERTO DISCIPLINE AMBIENTALI  
 COMUNE DI CUASSO AL MONTE  
 Provincia di Varese

