



- 1 Non ristrutturato, fatiscente
- 2A Ristrutturazione parziale con il mantenimento degli elementi caratteristici originari
- 2B Ristrutturazione parziale con il mantenimento parziale degli elementi caratteristici originari
- 2C Ristrutturazione parziale in contrasto con le caratteristiche morfologiche del contesto
- 3A Ristrutturazione integrale/Nuova costruzione con il mantenimento degli elementi caratteristici originari
- 3B Ristrutturazione integrale/Nuova costruzione con il mantenimento parziale degli elementi caratteristici originari
- 3C Ristrutturazione integrale/Nuova costruzione in contrasto con le caratteristiche morfologiche del contesto

- Elementi architettonici di pregio:
- A Archi
 - B Balconi e ballatoi di pregio
 - C Cancellate di pregio
 - P Portali lapidei
 - S Decorazioni lapidee
 - D Dipinti e decorazioni murali
 - L Loggiati, androni, portici
 - M Mantovana
 - PZ Pozzo
 - F Fontanelle
 - LAV Lavatoi

- LEGENDA
- Ambito di trasformazione AT5
 - Perimetro Piano di Recupero in corso
 - Perimetro nucleo di antica formazione
 - Are per servizi di interesse pubblico
 - Edifici
 - Edifici con copertura piana
 - T Edifici con copertura a terrazzo
 - Tettoie
 - Edifici accessori
 - BOX
 - Resti di edificio
 - Logge e Porticati
 - Androni e sottopassi
 - Muri
 - Recinzioni
 - Muri di sostegno
 - Accessi
 - Accessi con copertura
 - Arco di accesso
 - F Fontanelle
 - LAV Lavatoi
 - Alberi
 - Monumento
 - Palo elettrico
 - P Parcheggi
 - Rampa di accesso
 - Altezze di gronda
 - Quote terra

COORDINATORE
 ELABORAZIONE TECNICA
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 ESPERTO DISCIPLINE AMBIENTALI

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
 Provincia di Varese

